



Datenblatt Freidrehmassen

ArtNr	Schwindung gesamt, in %		Wasser- aufnahme, in %		Brennfarbe bei		T max. in °C	bester Brennbereich in °C	
	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C		von	bis
21005	13,5	14	3	0,3	rot	dunkelrot	1200	1150	1180
21007	13,8	-	1	-	dunkelbraun	schwarz	1140	1000	1140
21012	9,5	11,5	9	3,5	weiß	hellcreme	1300	1000	1300
21202	10,6	11,6	4,6	0,5	rosa	ledergrau	1280	1120	1240
21206	7,5	-	7,7	-	weiß	-	1100	1000	1100
21211	8,8	10,3	7,2	2,4	weiß	weiß	1300	1150	1250
21216	10,0	11,3	5,8	0,9	hellgrau	grau	1300	1180	1280
21219	11,7	-	0,1	-	grau-weiß	-	1150	1000	1150
21252	10	12,6	9,0	0,4	weiß	weiß	1350	1250	1350
21277	13,8	14,2	5,7	0,6	schneeweiß	schneeweiß	1300	1230	1300
21411	11,6	13,1	18,4	11,9	weiß	grau-weiß	1300	1000	1280
21415	10,7	11,5	4,7	1,3	orange	creme-gelb mit Spots	1300	1000	1300
21301		18		0,1	weiß	weiß	1280	1200	1280
21510	12	15	12,5	0,7	weiß	weiß	1280	1220	1280
21542	13	22	16	0,6	weiß	weiß	1380	1380	1400
21599	12	14	12,5	0,7	weiß	weiß	1240	1220	1240